

| | |
|---|---|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | CARCAIXENT |
| Edifici | Parròquia de la Mare de Déu d'Aigües Vives de La Barraca d'Aigües Vives |
| Direcció | |
| Coordenades | 39.09824 -0.37160 |
| Protecció | El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. |
| Descripció | La façana principal del temple parroquial està rematat amb una espadanya. Aquesta presenta dos finestres rectangulars, situades al mateix nivell i un senzill remat escalonat que està rematat amb una creu. |
| Campanes | Té dos campanes. La xicoteta és anepígrafa i possiblement del segle XIX. La major va ser fosa l'any 1946 als tallers dels Roses de Silla i està dedicada a la titular del temple parroquial. |
| Fotos | 2 |
| Tocs actuals de campanes | Volteig manual amb un cable unit al cigonyal de la campana xicoteta i repic i vol automàtic de la campana gran. |
| Conservació, manteniment | L'estat de conservació de l'espadanya és bo. La campana xicoteta està instal·lada a una de les finestres de l'espadanya amb truja de fusta de perfil tradicional valencià. Té un cigonyal amb cable per a voltejar-la manualment des de l'interior de l'església i batall pessigat. La gran ocupa l'altra finestra. Està dotada amb truja de ferro de la foneria Roses i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Té batall lligat però no reforçat amb cable de seguretat. |
| Propostes | Cal conservar la truja de la campana xicoteta i restaurar-la si cal. En cas de mecanització es pot dotar amb motor d'impuls. Per altra banda La instal·lació de la campana gran no afavoreix la seua conservació ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls i l'electromall per un monofàsic. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 13-11-2020 |

Campanes actuals

| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|--------------|---------|---------|----------|------------------|-----|
|--------------|---------|---------|----------|------------------|-----|

| | | | | | |
|-----------|--|---|--------|----|----|
| Espadanya | Campana (1) | | 1800ca | 25 | 9 |
| Espadanya | Mare de Déu d'Aigües Vives (2) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1946 | 51 | 77 |

Información completa: [Parròquia de la Mare de Déu d'Aigües Vives de La Barraca d'Aigües Vives - CARCAIXENT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (25-06-2026)