

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Parròquia de Maria Auxiliadora - Salesians
Direcció	
Coordenades	
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	Espadanya de 3 forats damunt de la façana
Campanes	
Fotos	8
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Pio (1)	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1948	40	41
Espadanya	Don Bosco (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1966	51	77
Espadanya	Maria Auxiliadora (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1966	55	96

Información completa: [Parròquia de Maria Auxiliadora - Salesians - VALÈNCIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)