

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CASTIELFABIB
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Marcos de Los Santos
<b>Dirección</b>	Calle Maestro Gregorio, 16 46142
<b>Coordenadas</b>	40.10692688185205 -1.2819618172176106
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	Torre moderna de obra y ladrillo caravista, encastrada a los pies, lado de la epístola, de un sólo cuerpo con huecos de medio punto para las campanas y cubierta a cuatro aguas
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	01-11-2009

## Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Lucía (refundida)</a>			61	124

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
campanario	<a href="#">Los Santos (1)</a>	<a href="#">PORTILLA, HERMANOS</a>	1991	56	102
Sala de campanas	<a href="#">Lucia (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1975	61	119

Información completa: [Parroquia de San Marcos de Los Santos - CASTIELFABIB \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (01-06-2026)