

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	CAYUELA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Esteban Protomártir
<b>Dirección</b>	Paseo de la Iglesia, 2, 09239 Cayuela, Burgos
<b>Coordenadas</b>	42.27235947891847 -3.819291296816732
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	<p>El templo consta de planta basilical con nave única que finaliza en un ábside con forma de hemicilco canónicamente orientado y precedido de su correspondiente sección presbiterial. Dicho ábside es más bajo que la nave y fue construido en sillería, queda articulado en cuatro contrafuertes que lo divide en cinco paños, en el central se abre una ventana. En el costado septentrional del edificio se yergue una robusta torre de forma prismática. Es de interés la fachada en la cual se abre el ingreso principal que consiste en una portada que aparece un tanto adelantada respecto a la línea normal del muro y queda resuelta por un total de tres arquivoltas de forma apuntada que se apean en tres pares de columnas con capiteles que lucen temas vegetales y animales. La portada queda coronada por un tejeroz que tan solo conserva dos modillones, encima de ellos se abre un gran ventanal que se encarga de iluminar el interior del templo.</p> <p>FUENTE: Amo A Mi Pueblo, de Emiliano Nebreda Pedriguero.</p>
<b>Campanas</b>	Nos encontramos ante un conjunto típico de campanas formado por dos campanas de perfil romano, un esquilon de perfil esquilonado y un Campanillo de perfil esquilonado.
<b>Fotos</b>	26
<b>Toques actuales de campanas</b>	Volteo de campanillos para misas dominicales y señales de misa con las campanas. Posiblemente, en algún día se repiquen las campanas grandes, para las grandes festividades.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Actualmente se sube por una escalera metálica de color rojo y se han instalado unas redes antipalomas por la parte de fuera del campanario, para que no se vendrán en las palomas al campanario.
<b>Propuestas</b>	<p>Las cuatro campanas deberían poder voltear tanto manual como mecánicamente, aunque para ello necesitarían una restauración completa tanto de los yugos como de los mecanismos para el toque automático.</p> <p>Las campanas mayores deberían ser dotadas al menos de electromartillos para reproducir las señales de misa, toques de difuntos y otros repiques.</p> <p>En cuanto a las campanas mayores deberían restaurarse total o parcialmente los yugos y melenas de madera, manteniendo la forma, estilo, dimensiones y contrapeso de los actuales. Pese a la particular forma que tienen, muy poco usual en la región, deben mantenerse y/o reproducirse si fuera necesario hacerlos nuevos, prestando especial atención a todos sus herrajes. Podrían dotarse de elementos de volteo mecánico siempre y cuando no dificulten parcial o totalmente los toques manuales.</p> <p>En cuanto a los campanillos, deberían reconstruirse los yugos de madera bien partiendo de la forma de los que hay en las campanas mayores o bien partiendo de la forma tradicional del Alfoz de Burgos. Podrán dotarse también de elementos de volteo mecánico siempre y cuando éstos no dificulten total o parcialmente el toque manual.</p>

<b>Autores de la documentación</b>	DE LA IGLESIA GARCÍA, Ismael
<b>Fecha</b>	16-10-2023

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	<a href="#">Campanillo (1)</a>	<a href="#">MANCHADO, JACINTO</a>	1997	55.5	99
Sala de campanas	<a href="#">Sagrada Familia (2)</a>	<a href="#">MENEZO Y BALLESTEROS</a>	1835	59	119
Sala de campanas	<a href="#">Campana pequeña (3)</a>	<a href="#">MANCHADO, JACINTO</a>	1997	101	390
Sala de campanas	<a href="#">Rosario (4)</a>	<a href="#">MENEZOS, LOS</a>	1909	107	464

Información completa: [Parroquia de San Esteban Protomártir - CAYUELA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (11-06-2026)