

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	REQUENA
Edificio	San Sebastián
Dirección	
Coordenadas	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	
Campanas	
Fotos	0
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	S. Sebastián (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1940ca		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	San Sebastián (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1992	57	107

Información completa: [San Sebastián - REQUENA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

