

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	OTERO DE HERREROS
Edificio	Parroquia de los Santos Justo y Pastor
Dirección	
Coordenadas	40.81957233621816 -4.210679650604713
Protección	
Descripción	De finales del siglo XVI, se caracteriza por su estilo renacentista con rasgos herrerianos, perduran también algunos elementos románicos y góticos como por ejemplo la espléndida bóveda de crucería, siendo la planta de cruz latina. También destaca su portada plateresca con escalinata de granito. En su interior, merece mención el retablo mayor con las tallas de los niños mártires Santos Justo y Pastor, patronos del municipio, los retablos laterales con diversas tallas policromadas así como el imponente órgano barroco ubicado en un lateral de la tribuna.
Campanas	Este campanario consta de 4 campanas. 2 de ellas son romanas. Luego tenemos un esquilón, que se halla en una espadaña que yace en el tejado de la torre, que por tanto está inaccesible. No se toca. Finalmente tenemos un campanillo de poco peso, proveniente de la Ermita de la Adrada (Otero de Herreros). Todas las campanas tienen yugo de madera. Los yugos de las campanas mayores, de perfil segoviano, son los que más destacan entre todo el conjunto. No se pueden voltear de momento, ya que hay un cable eléctrico que atraviesa las asas de las dos campanas mayores y el campanillo está muy suelto.
Fotos	1
Toques actuales de campanas	Repiques manuales desde el pie de la torre y, puntualmente, desde el propio campanario.
Conservación, mantenimiento	El campanario está en buen estado de conservación. Hay rejas antiaves en todos los vanos de la torre que facilitan la conservación tanto de las campanas como del interior de la torre. Las campanas se encuentran limpias por lo general, porque carecen de palomina. Eso sí, el paso del tiempo y la falta de limpieza ha conllevado la aparición de motas de polvo y suciedad varia en las campanas y en el suelo de la torre.

Propuestas	Se deberían de limpiar por dentro y por fuera todas las campanas, tratando de recuperar su sonoridad original. Posteriormente, se han de dotar todas las campanas de electromazos (para los días que no las toquen), de modo que nunca impida el repique y volteo manual. De todas formas, sería conveniente conservar las cuerdas que bajan hasta el pie de la torre para que las sigan tocando manualmente y así conservar el toque manual en el pueblo. Deberían de restaurarse los yugos y rodamientos/cojinetes de todas las campanas, conservando los máximos elementos posibles. No sería de más sustituir los badajos por unos nuevos, con caña de madera y, como sugerencia, exponer los antiguos badajos en la iglesia. Se debería de añadir una cuerda a la campana de la espadaña para que pueda volver a tocar manualmente como antaño y que llegue hasta el pie de la torre.
Autores de la documentación	LLAMERO DE ANDRÉS, Alberto
Fecha	06-08-2024

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
En la espadaña del tejado de la torre	Campana (0)			60	125
Sala de campanas	Jesús María y José (1)			40	37
Sala de campanas	Santa Bárbara y San Justo y Pastor(2)	LINARES, PAULINO	1837	110	504
Sala de campanas	Ave María de Gracia (3)	LINARES, PAULINO	1833	115	576

Información completa: [Parroquia de los Santos Justo y Pastor - OTERO DE HERREROS \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)