

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	QUINTANAR DE LA ORDEN
Edificio	Parroquia de Santiago de la Espada
Dirección	
Coordenadas	39.59067414288978 -3.042681803152908
Protección	
Descripción	<p>En 1537 contratan a D. Francisco de Luna, maestro de obras del Monasterio de Uclés, para realizar el diseño y trazado de la torre y son los maestros canteros vascos, Pedro de Arausia y Juan de Verdolaza, los encargados de levantarla y ejecutar el proyecto. Torre de campanas. Es una alta, ancha y robusta fábrica de planta cuadrada, de sillería y mampostería, distribuida en cuatro cuerpos. En los inferiores hay algunas ventanas, ora de medio punto y góticos perfiles, ora con frontón greca-romano, y en el cuerpo superior abrense grandes arcos de medio punto con destino a las campanas.</p> <p>La torre va provista de salientes y lisas gárgolas. Lo más curioso y digno de mención es el coronamiento; una balaustrada o baranda con su antepecho y sobre éste, corriendo los cuatro lados, una serie de frontones triangulares y flamerillos de pintoresco efecto, que desaparecieron.</p> <p>El campanario de la torre se compone de ocho grandes ventanales, dos de los cuales contienen las esferas del reloj y seis de ellos quedan vanos con dos campanas para el servicio religioso.</p> <p>Para acceder al campanario subimos desde el coro por una escalera de caracol incrustada en la pared sur, toda ella de sillería. Como detalle remata la escalera en el exterior un burdo mascarón que podría representar al maestro cantero Juan de Verdolaza.</p> <p>parroquiaquintanardelaorden.com (01-12-2025)</p>
Campanas	<p>En cuanto a las campanas, la del lado Norte es de bronce y en ella se lee esta leyenda: “Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Donada por María de Miguel. Año 1941”; la del Mediodía es de hierro y su leyenda dice: “Santa María ruega por nosotros. Año 1960.” No sabemos cuántas campanas pudieron resonar en el campanario ya que quedó vacío con la guerra civil.</p> <p>En la cubierta de la torre encontramos tres campanillos para señalar las horas marcadas por el reloj. Estos están colocados sobre una especie de pequeña espadaña de hierro en el esquinazo de la cara noroeste de la torre. El campanillo colocado en la parte inferior es de factura romana y es el más antiguo. De su borrosa inscripción solo podemos apreciar la palabra “DEO” y el año de fundición: “MDLXI” (1561). El segundo tiene como inscripción “Joseph Maria, MDCCXXXVI” (1736). El tercer campanillo: “Joseph, año 1798”. parroquiaquintanardelaorden.com (01-12-2025)</p>
Fotos	19
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	

Propuestas	Las tres campanas del reloj, de notables dimensiones, deben recuperar su papel exclusivo de marcar el paso del tiempo, de día y de noche en la medida de lo posible, y no deben participar, ni siquiera de manera extraordinaria, en ningún otro toque. Las campanas del reloj son para tocar el reloj, mientras que las campanas litúrgicas tienen sus menesteres propios, y ninguno de ellos es tocar cuartos u horas.
Autores de la documentación	SÁNCHEZ MOTA, Iván
Fecha	23-12-2025

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	San José (1)	RIVERA, CAMPANAS	2022	71	207
Sala de campanas	Corazón de Jesús (2)	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)	1941	82.5	325
Sala de campanas	Santa María (3)	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO	1960	86.5	245
Terraza	Campana de cuartos menor (A)		1798	40	37
Terraza	Campana de cuartos mayor (B)		1736	50	72
Terraza	Campana de las horas (C)		1561	100	379

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado
Autor	ENRÍQUEZ DE NIMEGA, JUAN
Fecha de construcción	1561

Descripción	El reloj de la torre con toda su maquinaria fue construido por el holandés Juan Enríquez de Nimega entre 1561 y 1562. Con el paso de los años necesitó de varias reparaciones. En la actualidad, la antigua maquinaria está en desuso. parroquiaquintanardelaorden.com (01-12-2025)
<u>Reloj mecánico</u> <u>(2)</u>	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor	CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE
Fecha de construcción	1880ca
Descripción	Reloj industrial, muy posterior al realizado en el siglo XVI. Miguel GONZÁLEZ NUEVO fue uno de los últimos relojeros que mantenían la máquina en funcionamiento.

Información completa: [Parroquia de Santiago de la Espada - QUINTANAR DE LA ORDEN \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (18-06-2026)