

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	SEGOVIA
<b>Edificio</b>	Iglesia de San Martín
<b>Dirección</b>	Calle Real
<b>Coordenadas</b>	40.948958 -4.121919
<b>Protección</b>	
<b>Descripción</b>	<p>Fue construida en el siglo XII sobre un templo mozárabe del siglo X y tres de sus lados están rodeados por galerías porticadas sobre columnas pareadas con capiteles esculpidos.</p> <p>La portada principal se adorna con cuatro gradas estatuas de profetas a modo cariátides, mientras que en la zona de la cabecera, de triple ábside, destaca el relieve de San Martín incrustado en el cuerpo central. Cuenta con tres naves, son notables la capilla gótico flamígera (siglo XV) construida para enterramiento de la familia Herrera y una escultura de Cristo Muerto, atribuida a Gregorio Fernández (siglo XVII).</p>
<b>Campanas</b>	<p>El conjunto de la Iglesia de San Martín es peculiar por dos motivos: el primero es por la existencia de dos campanas de muy grandes dimensiones en el interior, lo cual no es tan común de ver. El segundo motivo es porque la iglesia, aparte de contar con 2 campanillos, cuenta con 3 romanas de uso litúrgico.</p> <p>No es habitual encontrarse con 3 campanas romanas en una sola torre, más aún si son para uso litúrgico. Se intuye que la tercera campana romana, que pesa unos 250 kilogramos, fue colocada para servir de "escalón armónico", ya que hay una gran diferencia de tonos entre los campanillos y las romanas del interior.</p> <p>Por lo tanto, hay un total de 5 bronces: 2 romanas muy grandes en el interior, una romana pequeña en uno de los vanos, y un par de campanillos o esquilillos en otros vanos de la torre. Como bien se indica en el otro parágrafo, hay 2 campanas que no suenan. Esto podría ser por que estén rajadas o no se mostró un interés en mecanizarlas.</p>
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques actuales de campanas</b>	La mayoría tocan con electromazos. Hay dos campanas sin uso.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La instalación eléctrica sigue siendo la misma. Tras la intervención de 2022, la posibilidad de tocar las campanas manualmente ha bajado drásticamente. Una de las romanas del interior no tiene badajo, por causas desconocidas; y la gran mayoría de las campanas conservan sus cuerdas engarzadas a sus badajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Información completa: [Iglesia de San Martín - SEGOVIA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (16-06-2026)