

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLE DE SANTIBÁÑEZ
Edificio	Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora (Los Tremellos)
Dirección	Calle Iglesia, 5, 09150 Los Tremellos, Burgos
Coordenadas	42.5162890 - 3.8325407
Protección	
Descripción	Es renacentista, de una nave con capillas en cruz latina, con pilastrones, arcos y bóvedas estrelladas de piedra, con el primer cuerpo románico de transición. Su ábside es rectangular con contrafuertes. La portada es románica, con tres arquivoltas lisas y remate de guardapolvo con hojas, con fustes y capiteles vegetales, bajo breve pórtico con gran arco de medio punto de entrada. Y la torre es rectangular con fachada de espadaña y canes lisos en alero, con dos huecos, dos campanas, dos esquilines y una campana de reloj. La pila es de copa, rústica; y el retablo mayor, bueno, es clasicista, de Miguel Gutiérrez y Manuel Argüello, en torno a 1630, con imágenes y relieves y una Virgen sedente con Niño, del siglo XVI. Sus libros parroquiales dan comienzo en 1753. (AMO A MI PUEBLO).
Campanas	Nos encontramos ante un conjunto de campanas muy típico en el Alfoz de Burgos, formado por dos campanas grandes conocidas como “campanas” (de perfil romano o castellano), dos campanas más pequeñas denominadas “esquilines” y una campana horaria. Las campanas tienen un sistema de toque identitario de la zona, compuesto por un fino cable que acerca los badajos a las zonas de golpe, para que dicho cable, tensado, sea tirado para repicar las campanas.
Fotos	19
Toques actuales de campanas	También Danielín describe los toques actuales: “Ahora, solo cuando hay misa. Las primeras la suele tocar el cura de turno. Y a segundas y terceras, Conchi, la madre de Alejandro. Durante las procesiones (el día de San Isidro, el día de la fiesta, etc ... las toca José Demetrio Revilla a García, nuestro campanero oficial. Antes era Ricardito)”

Conservación, mantenimiento	La sala de campanas contiene algunos restos, no de excrementos, de aves, sino de tierra o arena, que iba cayendo gracias a las piedras o el viento. Las cuatro campanas litúrgicas están parcialmente limpias, puesto que cada una retiene, ciertos tipos de suciedad, como excrementos de palomas, o tierra que se queda pegada. Los yugos o “melenas” de las campanas mayores, están en un regular estado de conservación, puesto que llevan sin voltrear seguramente desde hace una década, en el mejor de los casos. Los esquilines, no obstante, están en mejores condiciones para que puedan realizar la misma manera de tocar.
Propuestas	<p>Si queremos conservar y restaurar todos los valores culturales, artísticos e históricos de las campanas, se deberá de optar por realizar diferentes tareas, todas ellas con el objetivo de mantenerlas a salvo y en buenas condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los yugos o “melenas” de madera de las campanas mayores, deberán de ser restaurados por completo, debido a su antigüedad y singularidad. Para ello, hay que conservar todas las piezas que se encuentren en buenas condiciones, mientras que las que no lo estén, deberán de ser sustituidas (además de guardadas) por otras idénticas. No es algo relativamente importante, mantener los cojinetes de madera que sujetan los ejes, o sustituirlos por unos nuevos rodamientos autocentrados. Algo que podría sumar la autenticidad de las instalaciones, es la fabricación y añadido de dos nuevas “ballestas” de madera, que en algún momento pudieron tener. Los badajos de cada campana deberán de atarse con dos nuevos cinturones de cuero flexibles. 2. Los yugos o “melenas” de hierro de los esquilines, tendrían que ser sustituidos (al igual que guardados), por otros de madera, ambos con unas dimensiones, proporciones y contrapesos tradicionales en la región. Los badajos de cada campana deberán de volverse a atar mediante dos cinturones de cuero flexibles o sogas, para sustituir las sujeciones actuales, que mantienen los badajos muy firmes, en vez de que puedan moverse por vía libre. Se deberá de mantener los rodamientos autocentrados. 3. La campana del reloj tendrá que volver a funcionar, mediante el mismo martillo de gravedad que tradicionalmente la percutió, dando las horas y medias. En caso de que no pueda usarse el reloj para marcar las horas con la esfera exterior, ni con la campana de las horas, deberá de instalarse algún sistema más moderno que maneje las agujas con precisión; el martillo se accionará mediante un tirador que funcione con aire comprimido.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	24-01-2026

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas.	Santa María Esquilín (1)		1845	37.5	31
Sala de campanas.	Sagrada Familia Esquilín (2)	BALLESTEROS, RUFINO DE (MERUELO)	1895	42.1	43

Sala de campanas.	Natividad de Nuestra Señora de Los Tremellos (3)		1872	100	379
Sala de campanas.	Natividad de Nuestra Señora Campana de misa (4)	PÉREZ MANJÓN, JUAN (SANTA CRUZ DEL TOZO)	1938	102.4	407
Tejado.	Campana del reloj (A)	MÚRUA, HIJOS DE	1912ca	55	96

Información completa: [Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora \(Los Tremellos\) - VALLE DE SANTIBÁÑEZ \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (11-06-2026)