

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	LOS AUSINES
Edificio	Parroquia de San Juan (Barrio de San Juan)
Dirección	Calle Eras, 6, 09194 Barrio de Sopeña, Burgos
Coordenadas	42.2261216 - 3.5913702
Protección	
Descripción	La iglesia es de dos tases, pero de una sola nave. La parte más antigua (los pies), es románica de transición con portada de arco apuntado, sencilla, canes lisos en alero y espadaña con dos campanas. Y la parte más moderna (la cabecera), más elevada y amplia y con una capilla, es del siglo XVI, con bóvedas estrelladas de piedra y ábside rectangular con contrafuertes. Construida, al parecer, con ánimo de prolongarla a toda la iglesia. El retablo mayor es clasicista, de José Ponce y Francisco Rivas en 1694, y tiene otro renacentista en piedra. Tiene escudos de los Lerma. Sus libros parroquiales comienzan en 1651. (FUENTE: Amo a mi pueblo, de Emiliano Nebreda Perdiguero).
Campanas	Nos encontramos ante un conjunto curioso de campanas. La espadaña cuenta con dos (una romana o castellana, y la otra normal o esquilonada), actualmente inmovilizadas, con dos poleas y dos cables de acero, para poder tocarlas a distancia. Como dato curioso, las dos campanas son totalmente diferentes entre sí. Una es de hierro, de perfil esquilonado, con yugo también de hierro y badajo de madera. En cambio, la otra es de bronce, romana, con yugo de madera y badajo de hierro. Las únicas cosas que pueden tener de parecido, es que ambas están fijas, y que tienen el mismo sistema de toque, pero en cuanto a sonido y características fundamentales, pero en el resto, no hay punto simple de comparación.
Fotos	8
Toques actuales de campanas	En tiempos contemporáneos, las dos campanas pueden tocarse a distancia, mediante dos cables de acero que bajan con poleas. Ya que dichas campanas están inmovilizadas, tan solo pueden repicar, pero son maneras accesibles y fáciles de anunciar y acompañar momentos comunitarios, los toques que realmente no conocemos, pero podemos documentarlos con ayuda vecinal.
Conservación, mantenimiento	Hoy en día, la espadaña carece de su casetón. Cuenta con dos campanas inmovilizadas, que tiene grandes poleas y cables de acero, para poder tocarlas desde el interior del templo. La campana pequeña sigue conservando su yugo posiblemente original, mientras que la grande está fijada por completo, con un yugo que posiblemente no tenga vinculación con lo tradicional.

Propuestas	<p>Para conservar de manera excelente, las características tradicionales de las campanas, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas, en caso de próximas iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si las campanas estuvieron fijas desde el principio, podría ser una buena actuación, sustituir los yugos de madera y hierro, por otros que sean parecidos a otros tradicionales en la zona. Se tendrían que mantener los badajos, y los sistemas de toque a distancia actuales. - Si las campanas voltearon, también sería interesante seguir sustituyendo los yugos actuales (aun así quedando guardados como piezas históricas locales), por unos nuevos que permitan a la campana torrear, siendo parecidos a otros locales. También recomendamos mantener los badajos, y quizás conservar tan solo el sistema de toque a distancia de la campana grande. - Puede que sea una tarea algo arriesgada y complicada , pero sumaría valor patrimonial, fabricar un nuevo casetón, lo más parecido posible al que hubo en su día. Aún así, si no puede fabricarse un casetón, se podría intentar hacer un balcón protegido, y un acceso para acceder a la espadaña, y tocar las campanas desde el campanario, como seguramente fuese tradicional.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	28-03-2026

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña.	Campana (1)	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO	1962	67	174
Espadaña.	San Juan Bautista (2)		1726	70	130

Información completa: [Parroquia de San Juan \(Barrio de San Juan\) - LOS AUSINES \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (16-06-2026)