

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SELLENT
Edifici	Parròquia de la Puríssima Concepció
Direcció	
Coordenades	39.0321266 -0.592307
Protecció	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripció	Tot i que des de l'exterior sembla que el campanar arranque des del nivell del terra, es tracta d'una torre alçada des de la teulada del temple. Té planta quadrada. Com que forma part de la façana principal, el mur que hi ha baix de la torre tracta d'imitar un inexistent primer cos de la torre. Per aquest motiu té una decoració que, simulant un basament i sillars de pedra, crea la falsa sensació d'aquest cos. La resta de la torre té una decoració semblant amb dos trams similars. El segon té quatre finestres per a les campanes amb arc de mig punt. La torre està rematada per una coberta de teula amb una veleta central. L'accés a la torre té lloc per la teulada del temple.
Campanes	Té un conjunt de dos campanes. La xicoteta va ser fosa l'any 1979 als tallers de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. La gran és de l'any 1791 i autor anònim.
Fotos	6
Tocs actuals de campanes	Les dos campanes res repiquen des dels peus del campanar per mitjà d'unes cadenes empalmades amb uns cables que arriben fins a una de les capelles del temple parroquial.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la torre és bo, pintat a l'exterior. Al seu interior hi ha poc de brutícia que caldria netejar. Les dos campanes estan instal·lades a dos de les finestres de la sala. Tenen truges de ferro i batall lligat però no estan reforçats amb cable de seguretat. Es toquen manualment i per tant cada campana disposa d'una cadena unida al batall i que empalmada amb un cable arriba fins a una de les capelles laterals del temple.
Propostes	La instal·lació de les dos campanes no és tradicional, per tant caldria restaurar-les. Els bronzes es deuen netejar per dins i per fora per eliminar la capa de brutícia que els cobreix. Cal igualment renovar les truges de ferro per altres de fusta de perfil tradicional valencià. Recomanem conservar el seu toc manual i en cas de mecanització exclusivament es deuen dotar amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Si mai han interpretat tocs horaris, es devia descartar la seua programació.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	27-10-2016

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Santíssim Crist (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1979	41	40
Sala de les Campanes	Maria (1)		1791	50	72

Información completa: [Parròquia de la Puríssima Concepció - SELLENT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (29-06-2026)