

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	DOS AGUAS
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
<b>Dirección</b>	Calle José Carrión, 8 46198
<b>Coordenadas</b>	39.28777909232074 -0.7992838422914984
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Fotos</b>	7
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Mal estado, cubierta con grietas y desprendimientos
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

### Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Campana (refundida)</a>		1666	42	43
	<a href="#">Campana (refundida)</a>		1885	56	<b>111</b>

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
campanario	<a href="#">María (1)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1960	42	<b>50</b>

campanario	<a href="#">Sagrada Familia (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1960	54	<b>102</b>
Sala de campanas	<a href="#">San Roque (3)</a>		1887	60	125
Sala de campanas	<a href="#">Nuestra Señora del Rosario (4)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1983	76	254

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - DOS AGUAS \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (27-05-2026)