

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CASTIELFABIB
Edificio	San Sebastián del Mas de Jacinto
Dirección	
Coordenadas	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Espadaña de tejadillo y fajón de ladrillo rojo en el vértice de la fachada de los pies.
Campanas	
Fotos	2
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	07-11-2002

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
espadaña	San Sebastián	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1951	41	40

Información completa: [San Sebastián del Mas de Jacinto - CASTIELFABIB \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (15-06-2026)