

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SOT DE CHERA
Edificio	San Sebastián
Dirección	
Coordenadas	
Protección	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Descripción	Campanario con la típica estructura barroca valenciana: torre cuadrangular con remate o linterna.
Campanas	
Fotos	5
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	Restaurado en 2005 debido a su anterior regular estado de conservación.
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
Fecha	21-02-2000

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Nuestra Señora de la Asunción (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1976	43	46
Sala de campanas	San Sebastián (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1976	60	125
Sala de campanas	Maria de los Dolores (3)	PALACIOS, PEDRO	1881	63	145
Sala de campanas	San Roque (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1976	70	199

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente En marcha
Autor	BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	
Descripción	Existe maquinaria mecánica de reloj de Manufacturas Blasco de Roquetas.

Información completa: [San Sebastián - SOT DE CHERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (24-05-2026)