

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	SAN LUIS POTOSÍ
Municipio	SAN LUIS POTOSÍ
Edificio	Catedral
Dirección	
Coordenadas	22.151722 -100.9755
Protección	
Descripción	
Campanas	Carillón de EIJSBOUTS instalado en 2010 para celebrar el segundo centenario de la Independencia Nacional. En 1910 se compró otro carillón de 15 campanas, para celebrar el primer centenario, que no pudo colocarse por la Revolución Mexicana.
Fotos	17
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	QUADRATIN
Fecha	21-07-2019

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre sur	Campana mayor				

Información completa: [Catedral - SAN LUIS POTOSÍ \(SAN LUIS POTOSÍ\)](#)

PDF (10-06-2026)