

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	MURCIA
Edificio	Parroquia de San Antolin
Dirección	Plaza Pedro Pou 30004
Coordenadas	37.98466115963999 -1.1368248031453199
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	6
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	San Pío X (1)	ROSES ATZENETA	1959	45	50
	San Carlos (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1965	46.5	57
	San Luis (3)	MANCLÚS, SALVADOR	1965	48	63
	San Isidro (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1965	51	75
	San Patricio (5)	MANCLÚS, SALVADOR	1965	51	76
	Santo Domingo (6)	MANCLÚS, SALVADOR	1965	51.3	77
	San Miguel (7)	MANCLÚS, SALVADOR	1965	51.3	77
	San Fulgencio (8)	MANCLÚS, SALVADOR	1965	51.5	78

	<u>San Leandro (9)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	52.5	82
	<u>San Juan (10)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	55.5	98
	<u>San Pedro (11)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	55.5	97
	<u>San Benito (12)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	56.5	102
	<u>San Francisco (13)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	57	106
	<u>Santa Clara (14)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	57	106
	<u>Virgen de la Caridad (15)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	57	107
	<u>La Encarnación (16)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	57.5	108
	<u>Inmaculada Concepción (17)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	58	112
	<u>Virgen del Carmen (18)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	61.5	132
	<u>San Antonio (19)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	62	137
	<u>La Purificación (20)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	62.5	139
	<u>Virgen del Rosario (21)</u>	<u>MANCLÚS, SALVADOR</u>	1965	62.5	139

Información completa: [Parroquia de San Antolin - MURCIA \(REGIÓN DE MURCIA\)](#)

PDF (10-09-2026)