

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	LLANERA
Edificio	Iglesia de Santiago de Arlós
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	0
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA	1952	58	112

Información completa: [Iglesia de Santiago de Arlós - LLANERA \(PRINCIPADO DE ASTURIAS\)](#)

PDF (27-06-2026)