

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ORIHUELA
<b>Inmueble</b>	Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de las Campanas
<b>Nombre</b>	<b>María de Belén (2)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 65 cm   Borde 7 cm   Altura 70 cm   Peso aproximado 159 kg
<b>Autor campana</b>	MORAL, JESUALDO
<b>Año fundición</b>	1856
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, repartida entre dos líneas: "# MARIA SSMA DE BELEN DE LA APARECIDA SE HIZO SIENDO CURA EL PADRE TORIBIO SORI / ANO RELIGIOSO OBSERVANTE, JESUALDO MORAL ME HIZO. AÑO DE 1 8 5 6 #". Esta cuenta con algunas abreviaturas y correctamente escrita sería: "# MARIA SANTISIMA DE BELEN DE LA APARECIDA SE HIZO SIENDO CURA EL PADRE TORIBIO SORIANO RELIGIOSO OBSERVANTE. JESUALDO MORAL ME HIZO. AÑO DE 1856". En ella indica la advocación a la que está dedicada, la Virgen de Belén, titular del templo parroquial. Seguidamente indica el lugar para el que se fundió, el capellán que regía la vicaria en ese momento, así como el nombre del fundidor y la fecha en que se hizo la campana.</p>
<b>Toques actuales</b>	Voltea y repica automáticamente.

<b>Conservación</b>	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas. Cuenta con el yugo de madera original, siendo este de perfil tradicional local. Está mecanizada con motor de impulsos y electromazo y cuenta con un badajo reforzado con cable de seguridad. Los ejes están parcialmente recubiertos por cemento, hecho que dificulta el volteo de la campana. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable restaurar la campana, bajándola del campanario para proceder a su limpieza por dentro y fuera. El yugo actual debe ser restaurado, tratando la madera para asegurar su resistencia a los agentes climáticos. Finalmente los ejes deberían liberarse, facilitando así el toque de la campana.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra
<b>Fecha del registro</b>	14-02-2015

Información completa: [María de Belén \(2\) Parroquia de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida - ORIHUELA](#)