

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Inmueble	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Ubicación	Sala de campanas
Nombre	Inmaculada Concepción (8)
Medidas	Diámetro 88 cm Borde 9 cm Altura 70 cm Peso aproximado 395 kg
Autor campana	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Año fundición	1989
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene, en el medio, a la parte de afuera, una cruz. A la derecha dice "EN RECUERDO DE OTRA CAMPANA QUE CON EL MISMO NOMBRE PERMANECIO EN ESTE CAMPANARIO DESDE 1964 Y CUYO BRONCE FUE UTILIZADO PARA ESTA CAMPANA, CONSTRUIDA PARA LA CATEDRAL - BASILICA DE SEGORBE POR ENCARGO DE LOS AMIGOS DE LAS CAMPANAS."</p> <p>En el interior dice "INMACULADA CONCEPCION" Debajo hay una Inmaculada, abajo pone "AÑO 1989" y más abajo la marca de fábrica incisa "A. Portilla me hizo / GAJANO - CANTABRIA"</p> <p>A la izquierda pone "SUFragada POR / (anagrama de caja Segorbe) / CAJA SEGORBE."</p>
Toques actuales	

Conservación	<p>Campana resultante de la refundición de la antigua Inmaculada. Badajo moderno de Portilla. El badajo atado con cuerdas de plástico e incluso con un trozo de cable eléctrico en el centro (que debe actuar como taco aislante del badajo y la campana)</p> <p>Tiene un cable de seguridad que no lo retendría en caso de rotura. Hay dos pequeñas asas, a ambos lados de la badajera y perpendiculares a ella, nada habituales, probablemente destinadas a los extremos del cable de seguridad, y que no son utilizadas. Ciertamente, por un lado aumentarían la seguridad (al retener el badajo en el caso raro de desprendimiento de la badajera, pero probablemente aumentarían el desgaste de los cables de retención.</p> <p>De manera contradictoria el badajo pega alto, con cierto riesgo de rotura, pero la marca en la bola también es alta, como si fuese demasiado largo. Probablemente la bola, demasiado grande, no esté bien centrada.</p> <p>La campana aprovecha los soportes exteriores metálicos de la electrificación anterior por ROSES. En consecuencia el brazo es mucho más corto que el vano donde se encuentra.</p> <p>La campana tiene motor de volteo de impulsos, aparentemente en uso.</p> <p>El yugo está bien conservado.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	01-09-2007

Información completa: [Inmaculada Concepción \(8\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)