

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	EXTREMADURA
Municipio	CORIA
Inmueble	Catedral de la Asunción
Dirección	
Ubicación	sala de campanas
Nombre	La Chica (8)
Medidas	Diámetro 88 cm Borde 9 cm Altura 75 cm Peso aproximado 395 kg
Autor campana	
Año fundición	1750
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene dos inscripciones en buen latín. En la parte superior dice " S^{TA} BARBARA # ALMÆ # ECCLESIAE # CAVRIENSIS # ANNO # D MDCCL # " con la abreviatura STA. por SANCTA, que literalmente se puede traducir como SANTA BÁRBARA DE LA IGLESIA MADRE DE CORIA EL AÑO DE 1750. No obstante significa SANTA BÁRBARA - CATEDRAL DE CORIA - AÑO 1750.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal, y en el medio pie dice " # LAVDATE # DOMINVM # IN # CINBALIS # BENE SONANTIBVS # " (que debieron escribir CYMBALIS o CIMBALIS), está tomado del salmo 150 y significa ALABAD AL SEÑOR CON CAMPANAS BIEN AFINADAS (DE BUEN SON).</p>
Toques actuales	Campana inmovilizada. Toque mediante electromazo exterior.
Conservación	<p>La campana está inmovilizada.</p> <p>La palanca de volteo ha sido parcialmente serrada.</p> <p>La campana está bastante sucia.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente de inclusión de la campana y del yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.

Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena suave y húmedo, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo debe ser restaurado y conservado en su estado actual en la medida de lo posible y con las limitaciones marcadas por la seguridad, sustituyendo exclusivamente los cojinetes por rodamientos autocentrados. En caso de renovarlo, deberá tener la misma forma y características que el actual.</p> <p>Debe ser dotada de un motor de impulsos para el volteo y de un electromazo para el repique, ubicados ambos al lado izquierdo, de modo que la palanca de volteo pueda utilizarse con soga y de manera manual.</p> <p>En la medida de lo posible debe conservarse el badajo existente. Si se dota de cables de seguridad, éstos no irán soldados al mismo. En caso de ser remplazado debe conservarse en la propia sala de campanas.</p>
Autores del registro	MARTÍN TERRÓN, Alicia
Fecha del registro	2010

Información completa: [La Chica \(8\) Catedral de la Asunción - CORIA](#)