

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	REGIÓN DE MURCIA
Municipio	MAZARRÓN
Inmueble	Parroquia de San Antonio de Padua
Dirección	
Ubicación	sala de campanas
Nombre	María de la Concepción y San José (3)
Medidas	Diámetro 44 cm Borde cm Altura cm Peso aproximado 49 kg
Autor campana	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1992
	
Inscripciones, decoraciones	<p>Conserva la inscripción y algunas decoraciones de la campana refundida. En la parte superior dice "MARIA DE LA CONCEPCION Y SAN JOSEF I78I"</p> <p>En el medio, a la parte de fuera, hay una cruz con pedestal, y a la derecha está San José también mal copiado.</p> <p>A la parte interior dice "REFUNDIDA EN 1992." y debajo hay una Virgen con Niño mal copiada. Más abajo hay una forma parecida a un corazón, muy mal reproducida, que podría ser la marca de fábrica de VICENTE CARBONELL, que funde en Cartagena hacia 1790. A la izquierda una imagen irreconocible.</p>
Toques actuales	Exclusivamente volteo.
Conservación	<p>Una sola asa - no está dividida en tres aunque hay unos pequeños separadores tubulares de bronce de pocos milímetros, sin efecto alguno. La campana está unida al yugo solamente por dos herrajes en forma de U, de manera que si uno rompiese, se desprendería (tradicionalmente se dotaba de al menos tres).</p> <p>Badajo unido mediante tuercas (modelo ROSAS) - demasiado largo, golpea en la parte alta de la bola, con peligro de rotura de la campana.</p>
Protección	

Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. La campana carece de interés acústico e incluso como pieza fundida. Sin embargo es un precioso documento sobre la campana anterior, por lo que debería ser conservada y quizás expuesta en un posible museo. Una posibilidad de uso sería utilizarla como campana de las horas, en la sala del reloj o incluso dentro del templo, para que éste, cuando funcione, no sólo muestre al exterior la aguja del paso del tiempo, sino que suene (ya que el toque público parece conveniente realizarlo con su campana propia, mucho mayor)</p> <p>En su lugar, y en el de las otras campanas de volteo, debería hacerse un conjunto nuevo de cinco campanas, armonizadas con la de San Antonio, que será el contrapunto sonoro de estos toques.</p>
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	25-09-2006

Información completa: [María de la Concepción y San José \(3\) Parroquia de San Antonio de Padua - MAZARRÓN](#)