


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	LEÓN
Inmueble	Catedral de Santa María
Dirección	
Ubicación	torre de las campanas
Nombre	Josefina menor (3)
Medidas	Diámetro 70 cm Borde 7 cm Altura 62 cm Peso aproximado 199 kg
Autor campana	CABRILLO MAYOR, JOSÉ (SALAMANCA)
Año fundición	1929
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene una breve inscripción en español, característica de las campanas producidas industrialmente, es decir sin destino ni dedicación concreta. Solamente hay una dedicación genérica, el año de fundición y el autor.</p> <p>Dice en la parte alta "JESUS MARIA Y JOSE AÑO DE 1929". En el medio hay, a la parte de afuera, un crucifijo, y a la parte interior la marca de fábrica "JOSE CABRILLO MAYOR / (escudo de España) / PROVEEDOR DE LA REAL CASA / SALAMANCA".</p> <p>La campana está profusamente decorada.</p>
Toques actuales	Repique automático - No puede tocar manualmente
Conservación	<p>Muy sucia, tanto por el paso del tiempo como por excrementos de aves, que dificulta su documentación.</p> <p>El badajo sustituido por un electromazo interior.</p> <p>Conserva el yugo metálico, que permitiría el volteo de la campana.</p> <p>La instalación metálica conectada a tierra, mediante un grueso cable de cobre trenzado.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<p>Propuestas</p>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de los otros yugos existentes en la torre, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el original, incluido tamaño de la bola y peso.</p> <p>La campana debe balancear, voltear y repicar. Debe ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales.</p> <p>La campana debe ubicarse sobre una estructura de madera accesible, instalada en una planta superior de la misma sala de campanas. Debe ser dotada igualmente de una palanca de volteo o balanceo en el lado derecho, para permitir el toque mediante soga.</p>
<p>Autores del registro</p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p>Fecha del registro</p>	<p>05-09-2006</p>

Información completa: [Josefina menor \(3\) Catedral de Santa María - LEÓN](#)