


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CATALUNYA
Municipio	SOLSONA
Inmueble	Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí
Direcció	
Ubicació	sala de campanes
Nombre	Sant Ramon Nonat; a Tèrcia gran (4)
Medidas	Diámetro 114 cm Borde 10 cm Altura 95 cm Peso aproximado 858 kg
Autor campana	ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Año fundició	1941
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana té una breu inscripció en llatí "S. RAYMUNDUS NONNATUS SUB, EPISCOPO VALENTINO COMELLAS ET SANTAMARIA" que calia haver escrit "SANCTE RAYMUNDUS NONNATUS SUB EPISCOPO VALENTINO COMELLAS ET SANTAMARIA" i que es pot traduir al català com SANT RAMON NONAT ESSENT BISBE VALENTÍ COMELLAS I SANTAMARIA.</p> <p>Baix hi ha una garlanda, en la qual es repeteix la Mare de Déu del Pilar, amb dos àngels.</p> <p>Al mig hi ha, a la part de fora, una creu; a la dreta la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de València; al centre la marca de fàbrica formada per un escut d'Espanya i rodenjant-lo "JUAN B^{TA} ROSES FUNDICION CAMPANAS / ADZANETA / P^VCIA VALENCIA", és a dir "JUAN BAUTISTA ROSES FUNDICION CAMPANAS ADZANETA PROVINCIA VALENCIA". A l'esquerra hi ha una petita creu coronada, amb dos àngels i flors als seus peus.</p> <p>Al mig peu exterior hi posa "SOLSONA AÑO 1941"</p>
Toques actuales	La campana es branda, duent-la a seure. També participa en alguns repics. No té cap corda per tocar-la de baix. Tots els tocs són exclusivament manuals.

Conservación	La campana està una mica fluixa. El braç, fet d'una biga de ferro, està una mica doblegat. La corda està unida, curiosament, a la manera valenciana, és a dir passant-la per dins d'ella mateixa, de manera que quan es tira fa pressió i no es solta. Fora de València és l'únic lloc que utilitza aquesta tècnica.
Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria convenient incoar un expedient individual d'inclusió en l'Inventari General de Béns Mobles de la campana, el seu jou de fusta i la forma de tocar-la, degut a l'interès del conjunt.
Propuestas	<p>En el moment de restaurar el conjunt per manteniment, caldria fixar millor la campana al jou.</p> <p>Cal plantejar-se el futur dels tocs de la campana, amb una possible mecanització alternativa al campaner quotidià, amb un motor d'impulsos que pugui brandar la campana i dur-la a seure entre toc i toc, i que no impedeixi el toc manual.</p> <p>En qualsevol cas, la campana s'ha de netejar, utilitzant un sistema de sorra humida a baixa pressió. Els motius de neteja són essencialment acústics (millora del so de la campana) i documentals (millor lectura de les inscripcions i decoracions).</p>
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	21-05-2005

Información completa: [Sant Ramon Nonat; a Tèrcia gran \(4\) Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí - SOLSONA](#)