


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	VALL DE GALLINERA
<b>Inmueble</b>	Parròquia de Sant Roc de Benialí
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadas</b>	38.82221 -0.22151
	
<b>Descripción</b>	La torre és de planta lleugerament rectangular i té tres cossos. Està situat als peus del temple parroquial. Els dos primers cossos tenen el mur enlluït i als cantons i arcs es disposen unes rajoles que simulen els carreus de pedra. El segon cos té quatre finestres amb arc de mig punt i el tercer presenta el remat habitual dels campanars barrocs valencians però amb unes formes lleugerament més abstractes. Té dos altures amb arcs de mig punt i a la primera hi ha uns arcs en diagonal. Està rematat amb coberta de teula a quatre aigües. A l'interior del primer cos trobem una escala que recorre el seu perímetre fins a arribar a la sala de les campanes.
<b>Campanas y esquilas</b>	Té tres campanes. La xicoteta té el nom de Petra. La creu i la garlanda amb triangles decorats del terç estan documentades a altres campanes de la foneria Hijos de L. Roses d'Albaida, motiu pel qual es podria atribuir la campana als seus tallers. Les altres dos són de l'any 1951 i dels tallers de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Estan dedicades a la Immaculada (la mitjana) i Sant Roc (la gran).
<b>Toques actuales</b>	Repic automàtic i volteig manual de les campanes a les festivitats principals.
<b>Conservación</b>	L'estat de conservació del campanar és bo. La campana xicoteta està guardada als peus del temple parroquial i la seua truja a una habitació del temple. Les altres dos tenen truges de ferro de tipus nou de la foneria Manclús i estan mecanitzades amb electromall monofàsic. Tenen batall lligat i estan reforçades amb cable de seguretat.
<b>Protección</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

<b>Propuestas</b>	Cal soldar la campana trencada als tallers d'una empresa especialitzada amb la finalitat de recuperar el seu ús i la sonoritat original. Pel que fa a la truja de fusta, aquesta s'ha de restaurar i tractar per conservar les peces de fusta, fabricant ferratges i rodaments nous que permeten instal·lar el conjunt a la sala de les campanes. Les altres dos s'han de dotar amb truges de fusta noves que imiten el perfil d'aquesta truja. Es podrien mecanitzar amb motor d'impuls però es recomana conservar el volteig manual.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	21-06-2020

## Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Església parroquial	<a href="#">Petra (1)</a>	<a href="#">ROSES, HIJOS DE L. (ALBAIDA)</a>	1900	46	56
Sala de les campanes	<a href="#">Immaculada (2)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1951	85	356
Sala de les campanes	<a href="#">Roc (3)</a>	<a href="#">MANCLÚS, SALVADOR</a>	1951	90	422

Información completa: [Parròquia de Sant Roc de Benialí - VALL DE GALLINERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)