


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	LLUTXENT
Inmueble	Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora
Dirección	
Coordenadas	38.9421315 -0.3554194
	
Descripción	
Campanas y esquilas	
Toques actuales	
Conservación	
Protección	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propuestas	
Autores del registro	
Fecha del registro	

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

	Maria Aurora (refosa)		1802		
	Campana (Refosa)		1824		
	Santa Bàrbera (Refosa)		1824		

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Sala de les Campanes	Santa Faç (1)	MANCLÚS, SALVADOR	1974	55	98
Sala de les Campanes	L'Assumpció de la Mare de Déu (2)	MANCLÚS, SALVADOR	1974	63	145
Sala de les Campanes	La Tercera (3)	ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)	1925	73	225
Sala de les Campanes	Sagrats Corporals (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1974	91	436
Sala de les Campanes	Corpus Christi (5)	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)	2009	113	835

Información completa: [Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora - LLUTXENT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)