

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	REGIÓN DE MURCIA
<b>Municipio</b>	LORCA
<b>Edificio</b>	Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde 9   Altura del bronce 70   Peso Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	EMPRESA NACIONAL BAZÁN (CARTAGENA)
<b>Año fundición</b>	1953
	
<b>Descripción</b>	
<b>Toques</b>	

<p><b>Conservación, mantenimiento</b></p>	<p>La campana tiene siete asas, como corresponde a su tamaño, pero mal orientadas, ya que el asa badajera interior está paralela a las tres asas principales y no perpendicular como existen en la práctica totalidad de las campanas.</p> <p>Del mismo modo la inscripción, mal ubicada hacia el exterior de la torre, se encuentra paralela al asa principal triple y no paralela.</p> <p>El badajo, excesivamente grueso para la campana, que parece ser de perfil fino, ha sido enganchado al modo de ojal por la badajera, quedando excesivamente alto y con peligro inmediato de rotura de la campana. Cuenta además con un amasijo de cuerdas, aparentemente innecesario, quizás puesto para evitar el movimiento del badajo en todas direcciones.</p> <p>No ha sido posible saber si el yugo fue originalmente de volteo, ya que se encuentra soportado por una U metálica, con refuerzos, que en cualquier caso impide cualquier movimiento en la actualidad. En cualquier caso y a pesar de su inmovilidad falta uno de los abarcones del lado interior, ya que hay cuatro en el exterior y solamente tres dentro, aunque se ve la ausencia del anterior por diferente color del yugo. Difícilmente pudo voltear esa campana, pues el yugo es poco más que decorativo.</p> <p>Los abarcones de sujeción de la campana no cumplen con las formas habituales, lo que aumenta la idea que se trata de una instalación realizada por empresa no habituada a realizar campanas.</p> <p>La tarjeta de control de los impulsos fuera de su caja de protección, al aire.</p> <p>Queda el soporte de la maza del reloj, retirada y ubicada en la sala del reloj.</p>
<p><b>Protección</b></p>	
<p><b>Propuestas</b></p>	
<p><b>Autores de la documentación</b></p>	
<p><b>Fecha</b></p>	

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas - LORCA](#)