

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	MILLARES
Edificio	Parroquia de La Transfiguración
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Tiple, Chiquita o menuda (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 43 Borde 5 Altura del bronce 40 Peso Peso aproximado (en kilos)46 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1945
	
Descripción	La campana tiene asas simples. En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y entre ellos tres flores y la siguiente inscripción: "F.E.". Aunque no tengan una interpretación clara, podrían corresponder con el donante de la campana. Seguidamente, en el medio lleva una cruz, el Inmaculado Corazón de María, un monograma de María y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie aparecen de nuevo dos grupos de dos cordones y tres flores. Entre ellos hay una sencilla inscripción con el nombre del pueblo y año de fundición: "MILLARES 1945". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Finalmente, en el pie presenta dos cordones.
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Roses y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Se conserva el anterior electromazo sin uso. El badajo es antiguo, bien atado.

Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	16-01-2022

Ficha completa de la campana: [Tiple, Chiquita o menuda \(1\) Parroquia de La Transfiguración - MILLARES](#)