

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	VIGO
Edificio	Concatedral Basílica de Santa María
Dirección	Praza Igrexa, 10
Localización	Torre norte
Nombre	Santa Bárbara (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 97 Bordo 10 Altura do bronce 85 Peso aproximado (en quilogramos) 528 kg
Fundidor	RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO
Ano de fundición	1782
	
Descrición	A campá ten unha inscrición mal documentada na parte superior: "IHS S... DE VIGO I S BÁRBARA RO[...] POR NOS" Hai unha parte incompleta ao principio, que pode ser SALVADOR ou SEÑOR, mentres que a segunda falta está cuberta por defectos irreversibles de fundición. Seguramente querían pór ROGAD. É a primeira vez que atopamos a expresión NOS, no canto de NOBIS (en latín) ou NOSOTROS (en español). No medio hai, á parte exterior, unha cruz con pedestal. No medio pé interior unha imaxe de Santa Bárbara. Embaixo di "SE HIZO ANO DE 1782 SIENDO PROCVRADOR GENERAL D^N DIEGO DE MARZIA" que deberon escribir SE HIZO EL AÑO DE 1782 SIENDO PROCURADOR GENERAL DON DIEGO DE MARZIA. No pé, á parte interior, atópase a marca de fábrica, cunha firma tamén única: " # JVAN # ANT^{OU} # / # RODRIGVEZ # / # FECIT # / # ME # " é dicir JUAN ANTONIO RODRIGUEZ FÍXOME. No entanto o habitual é pór, en latín, ME FECIT.
Toques	Repique manual e con electromazo.
Conservación, mantemento	Numerosos defectos de fundición na parte superior, que afectan ás decoracións e ao texto. Asas (non encaixadas no cepo novo). Desgaste de campá por toque circular do badalo.

Protección	Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Propostas	Debe substituírse o electromazo por un mecanismo, de gran velocidade de resposta, que tirase do badalo, mediante cable, e un gancho que puidese quitarse para repicar manualmente de xeito circular. O mecanismo pode ser hidráulico, como os utilizados na Catedral de València. O mecanismo estará utilizado no muro lateral, e tirará dun cable que pase pola polea correspondente. A solución, aparte de ser máis rápida e permitir o toque manual, é moito mais limpa visualmente. Igualmente debe dotarse ao badalo dunha fixación articulada que permita o repique circular sen límites. Os badalos deberán estar protexidos contra a oxidación.
Autors da documentación	VÁZQUEZ ARES, Mateo
Data	31-01-2022

Folla completa da campá: [Santa Bárbara \(5\) Concatedral Basílica de Santa María - VIGO](#)