

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENICARLÓ
Edifici	Parròquia de Sant Bartomeu
Direcció	
Coordenadess	40.418617 0.423533
	
Descripció	Edificació exempta al temple parroquial, de carreus. Octogonal, de tres cossos més el de campanes que és d'ordre toscà. De propietat municipal, com era comú en aquest tipus de torres de comunicacions. D'una alçada aproximada de 38 m. Probablement la seua construcció siga coetània de la església parroquial (1724-1743), i inclús poden compartir l'autor, el mestre Vicent Carbó.
Campanes	
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	En conjunt el campanar està bastant abandonat, tot i que algunes de les estances intermèdies són impracticables a causa del mal estat de les bigues de fusta del terra. Igualment, la terrassa es troba en un estat de confusió important, al qual s'afegeix un conjunt d'antenes de ràdio (o de telèfon), una magnífica estructura de ferro industrial per suportar les campanes del rellotge pràcticament a punt de col·lapsar, així com diversos carreus, probablement de la barana, sols i amuntegats. A més hi ha una petita habitació, ara buida, d'obra recent, que segurament servia per ubicar les emissores i altres enginys radioelèctrics. Al menys no hi ha les restes de ginyes pirotècnics que omplien la terrassa en la visita de 2004. A causa de la mala conservació de la part superior del campanar, hi ha nombroses goteres en la sala de campanes, de les quals resulten moltes estalagmites de calç penjant de les voltes, les quals a més embruten les campanes i afecten a la seua sonoritat. Si faltava alguna cosa, la sala de campanes conserva encara nombroses tires de llumenetes de Nadal, ja abandonades en 2004, sense usar i amuntegades. Aquests dies el campanar es corona amb un estel de Nadal, de llumenetes, impropï i indigne d'un campanar històric i protegit com aquest.

Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs. BRL 12.03.027-003.
Propostes	
Autors de la documentació	LLOP i BAYO, Francesc; LLOP MIGUEL, Víctor
Data	18-04-2004

Campanes desaparegudes

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
	La mitjana (refosa)	POMEROL, RAMÓN	1884	98	545

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de campanes	Sant Antoni de Padua (1)	HERRERA, JOAQUIN DE	1797	68	182
Sala de campanes	Tiple gran (2)	QUINTANA	1841	75	244
Sala de campanes	La tercera, Crist de la Mar (3)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1950	88	395
Sala de campanes	La mitjana (4)	MANCLÚS, SALVADOR	1973	99	562
Sala de campanes	Centenària, la Gran (5)	MANCLÚS, SALVADOR	1950	120	1001
Terrassa	De quarts (A)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1950	57	107
Terrassa	Campana d'hores (B)	POMEROL, RAMÓN	1884	82	319

Rellotges

<u>Rellotge mecànic (1)</u>	Existent Parat
Autor	<u>BLASCO, MANUFACTURAS</u>
Empresa de manteniment	<u>FERRÉ</u>
Data de construcció	1960ca
Descripció	Existeix maquinaria mecànica de rellotge. En 2004 en ús, molt ben cuidada. En 2012 el rellotge continua en bon estat de conservació, però està aturat, amb la pesa que ha arribat al terra. Substituït per un ordinador APOLLO II, que gestiona els tocs de les campanes i la mostra del rellotge.

Información completa: [Parròquia de Sant Bartomeu - BENICARLÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)