

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Edificio	Parroquia El Inmaculado Corazón de María
Dirección	
Localización	
Nombre	Campana San Francisco de Asís (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 103 Borde 0 Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)633 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1965
	
Descripción	
Toques	
Conservación, mantenimiento	Por motivos de seguridad fue taladrada en el tercio y atravesada por cables de acero de los que cuelga. Esta es una solución pésima, pues afecta notablemente a la sonoridad de la campana. Debieron hacer los taladros en el hombro o parte superior.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Ficha completa de la campana: [Campana San Francisco de Asís \(4\) Parroquia El Inmaculado Corazón de María - GUADALAJARA](#)