

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Santa Bárbara (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 4 Altura del bronce 33 Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Año fundición	1989



<p>Descripción</p>	<p>La campana, que carece de decoraciones y de cordones, tiene una triple inscripción. En el medio, a la parte de dentro, pone "SANTA BARBARA 1989 LOS AMIGOS DE LAS CAMPANAS HICIERON CONSTRUIR PARA LA CATEDRAL - BASILICA DE SEGORBE ESTA CAMPANA CON EL NOMBRE DE SU PATRONA. QUE SIEMPRE NOS AMPARE"</p> <p>En el medio pie, a la parte exterior, está la marca de fábrica, manuscrita e incisa: "A. Portilla me hizo / Gajano - Cantabria" donde A. se refiere a "Abel".</p> <p>En la parte interior hay una serie de iniciales, que corresponden a distintos miembros de la asociación: " # MCC # VAA # MSP # ATM # AIC # RMA # MTS # JRC # MPC # ANF # JCA # ATC # " Los nombres correspondientes son los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="407 541 932 1115"> <tr> <td><i>MCC</i></td> <td><i>MANUEL CEBRIÁN CARRIÓN</i></td> </tr> <tr> <td><i>VAA</i></td> <td><i>VICENTE AZNAR ALBA</i></td> </tr> <tr> <td><i>MSP</i></td> <td><i>MARTÍN SORIANO PÉREZ</i></td> </tr> <tr> <td><i>ATM</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>AIC</i></td> <td><i>ANDRÉS IBÁÑEZ CASTAÑER</i></td> </tr> <tr> <td><i>RMA</i></td> <td><i>RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ</i></td> </tr> <tr> <td><i>MTS</i></td> <td><i>MANUEL TENAS SOLER</i></td> </tr> <tr> <td><i>JRC</i></td> <td><i>JOSÉ VICENTE RARO CAMPOS</i></td> </tr> <tr> <td><i>MPC</i></td> <td><i>MANUEL PLASENCIA CIVERA</i></td> </tr> <tr> <td><i>ANF</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>JCA</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ATC</i></td> <td></td> </tr> </table>	<i>MCC</i>	<i>MANUEL CEBRIÁN CARRIÓN</i>	<i>VAA</i>	<i>VICENTE AZNAR ALBA</i>	<i>MSP</i>	<i>MARTÍN SORIANO PÉREZ</i>	<i>ATM</i>		<i>AIC</i>	<i>ANDRÉS IBÁÑEZ CASTAÑER</i>	<i>RMA</i>	<i>RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ</i>	<i>MTS</i>	<i>MANUEL TENAS SOLER</i>	<i>JRC</i>	<i>JOSÉ VICENTE RARO CAMPOS</i>	<i>MPC</i>	<i>MANUEL PLASENCIA CIVERA</i>	<i>ANF</i>		<i>JCA</i>		<i>ATC</i>	
<i>MCC</i>	<i>MANUEL CEBRIÁN CARRIÓN</i>																								
<i>VAA</i>	<i>VICENTE AZNAR ALBA</i>																								
<i>MSP</i>	<i>MARTÍN SORIANO PÉREZ</i>																								
<i>ATM</i>																									
<i>AIC</i>	<i>ANDRÉS IBÁÑEZ CASTAÑER</i>																								
<i>RMA</i>	<i>RAFAEL MARTÍN ARTÍGUEZ</i>																								
<i>MTS</i>	<i>MANUEL TENAS SOLER</i>																								
<i>JRC</i>	<i>JOSÉ VICENTE RARO CAMPOS</i>																								
<i>MPC</i>	<i>MANUEL PLASENCIA CIVERA</i>																								
<i>ANF</i>																									
<i>JCA</i>																									
<i>ATC</i>																									
<p>Toques</p>	<p>Repique</p>																								
<p>Conservación, mantenimiento</p>	<p>Procede también de la refundición de la antigua Inmaculada.</p> <p>En 2007 cuelga de una viga de hierro, que probablemente zuncha la torre. Se aísla con un material sintético, parecido a cuero de la estructura metálica.</p> <p>Badajo pega en su punto, dejando una marca muy amplia, en la campana que supera 2/3 del círculo.</p>																								
<p>Protección</p>	<p>Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.</p>																								
<p>Propuestas</p>	<p>Debe sustituirse, sin la menor duda, la viga metálica por otra de madera.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p>																								
<p>Autores de la documentación</p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>																								
<p>Fecha</p>	<p>21-06-2007</p>																								

Ficha completa de la campana: [Santa Bárbara \(1\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)