

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	OLIVA
Edifici	Parròquia de Santa Maria la Major
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Maria (1)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 48 Vora 5 Altura del bronze 46 Pes Pes aproximat (en quilos)64 kg
Fonedor	ROSES ATZENETA
Any fosa	1960ca
	
Descripció	La campana té aquestes inscripcions al terç, situades entre cordons i repartides en dos nivells: "? A EXPENSAS DE DOÑA MARTA CAMPOS ? / ? SIENDO PLEBAN D. SALVADOR CAMPOS PONS". El text indica la donant de la campana i el nom del rector. Al mig hi ha una creu radiant de calvari, una flor de pensament i el monograma de Maria amb el nom de la campana: "MARIA". També al mig està la marca de fàbrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA". Al mig peu hi ha, també entre cordons, altra inscripció: "? ? OLIVA AÑO 1941 ?". Finalment, baix de l'últim cordó, té una garlanda amb triangles decorats. Tot i que presenta data de fosa, sembla que la campana no és de l'any 1941 perquè les seues característiques formals són típiques de la foneria Roses durant l'etapa dirigida per Germán Roses Martí, que va regentar la foneria entre 1953 i 1972. També resultaria estrany que quatre campanes del joc fos en 1941 foren adquirides als seus cosins (Roses de Silla) i la quinta a altre fonedor. Per aquests motius caldria situar la fosa de la campana a la dècada dels anys 60 i segurament es copiaren literalment les inscripcions de l'anterior.
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Bruta pels coloms. L'estat de conservació de la campana és regular i està ubicada a una de les finestres de la sala de les campanes. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor d'impuls. Té batall lligat i amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs

Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-09-2020

Fitxa completa de la campana: [Maria \(1\) Parròquia de Santa Maria la Major - OLIVA](#)