

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	LUGO
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	Sala de campás
Nombre	Froilana, Cana (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 140 Bordo 15 Altura do bronce 105 Peso Peso aproximado (en quilogramos)1589 kg
Fundidor	CAGIGAL, ANDRÉS (VALLE DE HOZ); PALACIO, DOMINGO (GÜEMES)
Ano de fundición	1792
	
Descricion	Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas seguido da dedicación da campá "J. S. # M.^A # ET # JOS. # S. # FROYL.^E # ORA # PRONOBIS# # # # # # # # # " A abreviatura de Jesús non é usual, xa que habitualmente ponse JHS (en latín) ou IHS (en grego). Deberon escribir "JHS MARIA ET JOSEPH. SANTE FROILANE ORA PRO NOBIS" é dicir JESÚS, MARÍA E JOSÉ. SAN FROILÁN ROGA POR NÓS. No medio hai, á parte de fóra, unha cruz con pedestal, e á parte interior San Froilán. Debaixo pon, en dúas liñas, "ONNES # AD # ECLAM. VOCE # VOCABO # SONORA # IN # FROYLAN # VOCE # CVI # SVM # DICATA # PATRONO # FVIT # ERECTA # CVN # ISTA # DEDICATIONE # ANNO # I7I9 # REDIFICATA # EADEM # IN # I774 # ITERVM # ET # CONSECRATA # I792 # ARTIFECES # # " / " # DOMINICVS # PALACIO # Y # ANDRES # CAGIGAL # " Unha tradución aproximada pode ser CONVOCAREI A Todos Ao TEMPLO CUNHA VOZ SONORA Ao NOME DO PATRÓN FROILÁN Ao QUE ESTOU DEDICADA. FUN CONSTRUÍDA CON ESTA DEDICACIÓN NO ANO 1719 E IGUALMENTE RECONSTRUÍDA EN 1774, AGORA DE NOVO SON CONSAGRADA EN 1792 SENDO ARTÍFICES DOMINGO PALACIO E ANDRÉS CAGIGAL.
Toques	Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).

Conservación, mantemento	O badalo grande, característico de campás fixas, un pouco descolgado. Durante o mantemento do cepo de madeira a campá non foi protexida e hai numerosos manchas de pintura verde no bronce. Por outra banda a utilización de pintura plástica non parece a mellor protección para a madeira. Ten numerosas manchas por excrementos de aves na parte interior da campá. Ferro para fixar a campá cara arriba entre volteo e volteo. Toque manual. Cepo pintado de verde.
Protección	Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Propostas	A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal. O cepo de madeira debe ser restaurado. Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire. A campá debe repicar automaticamente para os sinais diarios. Sería conveniente que o mecanismo tirase do propio badajo, mediante unha instalación electromecánica ou hidráulica, que permitise unha gran velocidade de resposta, para reproducir os toques orixinais e non impedir os posibles toques manuais.
Autors da documentación	FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao
Data	2013

Folla completa da campá: [Froilana, Cana \(6\) Catedral de Santa María - LUGO](#)