

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	CATALUNYA
Municipi	VIC
Edifici	Catedral de Sant Pere
Direcció	Carrer del Cloquer, 5 08500
Localització	sala de campanes
Nom	Miquela i Maria de la Mercè (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 77 Vora 7 Altura del bronze 70 Pes Pes aproximat (en quilos)264 kg
Fonedor	PEREA, VIUDA DE ÀNGEL
Any fosa	1942



Descripció	La campana, amb molts defectes de fosa, té una llarga inscripció: "EGO MICHAELA ET MARIA A MERCEDE A MARXISTIS QVASSATA ANNO DOMINI MCMXXXVI DIE S. ANNAE SILVI NUNC VERO A PATRINIS MICHAELE BRUGARDAS BOIXEDA ET MARIA A MERCEDE CORNELIA ALMEDA QVORVM NOMINE VOCOR SVFFVLTA ITERVM HANC TVRRIM ASCENDO PLEBEM CONGREGO FESTAQVE DECORO ME CONSECRAVIT RDMVS JOAN PERELLO SSCC EPISCP AURONENSIS VICI XXVI - IVLII MCMXLII" Aquesta llarga frase es pot traduir al català: JO MIQUELA I MARIA DE LA MERCÈ VAIG ESSER TRENCADA PELS MARXISTES L'ANY 1936. EL DIA DE SANTA ANNA VAIG EMMUDIR. ARA PERÒ RESTITUÏDA PELS PATRICIS MIQUEL BRUGARDAS BOIXEDA I MARIA MERCÈ CORNELIA ALMEDA DELS QUALS PORTO EL NOM, DE NOU PUJO A AQUESTA TORRE. CONGREGO AL POBLE I DECORO LA FESTA. EM VA CONSAGRAR EL REVERENDÍSSIM JOAN PERELLO I POU BISBE D'OSONA DE LA SANTA CATEDRAL DE VIC EL DIA 26 DE JULIOL DE L'ANY 1942. És significativa la utilització del nom del bisbe en català dins una frase llatina. Al mig peu hi figura la marca de fàbrica, en espanyol: "FUNDICION DE CAMPANAS MIRANDA DE EBRO VDA DE A PEREA (BURGOS) (ESPAÑA) FCA DE RELOJES DE TORRE"
Tocs	La campana és exclusivament repicada, de manera manual, ja que no disposa de cap mecanisme per al toc automàtic.
Conservació, manteniment	Regular. Les decoracions i epigrafia de la campana són interessants, malgrat una fosa defectuosa. La campana suporta diverses capes de brutícia, que impedeixen, per exemple, la lectura correcta dels textos i decoracions, i probablement afecten al seu so. La substitució del jou de fusta per una biga de ferro modifica radicalment la sonoritat de la campana i impedeix la interpretació de la major part dels tocs tradicionals.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-s'hi en un BIC declarat.

Propostes	En el cas de conservar la campana, cal fer les següents actuacions: • Cal reubicar la campana, de manera que pugui ser brandada, i també duta a seure, en una nova estructura ubicada en aquesta sala de campanes, tot i que no seria descartable la ubicació de totes les campanes en la sala de la campana del rellotge. • En aquest cas, la campana s'ha de netejar, utilitzant un sistema de sorra humida a baixa pressió, tant per dins com per fora. Els motius de neteja són essencialment acústics (millora del so de la campana) i documentals (millor lectura de les inscripcions i decoracions). No obstant semblaria més coherent fer una campana nova, dins un conjunt harmonitzat. En qualsevol cas cal tenir en compte les següents condicions: • Cal fer un nou jou de fusta i pedra, de manera que sigui segur, i mantingui totes aquelles característiques acústiques i rítmiques dels jous existents. • Cal dotar, igualment, la campana d'un motor d'impulsos que reproduïxi els tocs tradicionals i no impedeixi els tocs manuals, així com un electromall per als senyals quotidians i altres tocs.
Autors de la documentació	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	23-07-2004

Fitxa completa de la campana: [Miquela i Maria de la Mercè \(4\) Catedral de Sant Pere - VIC](#)