

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Juan Bautista de Torralba del Burgo
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana grande (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 91   Borde 8   Altura del bronce 66   Peso aproximado (en kilos)436 kg
<b>Fundidor</b>	MENEZO PACHECO, HERMANOS
<b>Año fundición</b>	1906
	
<b>Descripción</b>	
<b>Toques</b>	Exclusivamente repique
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Falta un gran trozo del labio interior de la campana, que está en el suelo de la sala, y que intentaron soldar con medios locales. Según tradición local se rompió por poner una bufanda entre el badajo y la campana. Parece mucho más probable que la causa fuera un badajo descolgado. De hecho, el actual badajo parece demasiado largo y está descolgado, por tanto percute demasiado bajo.</p> <p>La palanca de balanceo, existente en 1998, está rota o serrada.</p> <p>En el brazo derecho hay diversos grafitos con grasa, entre los que se puede leer "J. F. G. / 1925" así como una cruz.</p> <p>Herrajes con tuercas del siglo XIX.</p>
<b>Protección</b>	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - 4204311-1-1/1 - 1441
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser soldada para recuperar la sonoridad perdida.</p> <p>El yugo de madera debe ser restaurado, sustituyendo aquellos herrajes y partes de madera que no presenten la seguridad adecuada.</p> <p>Los grafitos del brazo deben ser conservados; en caso de sustitución este brazo restaurado debe ser ubicado en la sala de campanas.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria

<b>Fecha</b>	2007
--------------	------

Ficha completa de la campana: [Campana grande \(4\) Parroquia de San Juan Bautista de Torralba del Burgo - BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA](#)