

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	SOT DE FERRER
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Inmaculada
<b>Dirección</b>	
<b>Coordenadass</b>	39.8050856 -0.4107509
	
<b>Descripción</b>	
<b>Campanas</b>	
<b>Toques actuales de campanas</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	El templo tiene la condición de Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben comunicarse a la Dirección General de Cultura adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
<b>Fecha</b>	24-07-2000

### Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	<a href="#">Inmaculada (refundida)</a>	<a href="#">GUILLEM, ANTONIO BELTRÁN</a>	1828	75	244

### Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
campanario	<a href="#">Sagrado Corazón de Jesús (1)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1939	43	46
campanario	<a href="#">San Antonio de Padua (2)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1966	60	125
Sala de campanas	<a href="#">Purísima (3)</a>	<a href="#">ROSES ATZENETA</a>	1966	75	244
Sala de campanas	<a href="#">Santísimo Cristo de la Piedad (4)</a>	<a href="#">ROSES, HERMANOS (SILLA)</a>	1944	93	466

## Relojes

<a href="#">Reloj mecánico (1)</a>	<b>Existente Parado</b>
<b>Fecha de construcción</b>	
<b>Descripción</b>	Existe un reloj de forja, en mal estado de conservación. Hay un proyecto para restaurarlo y ponerlo en funcionamiento. Tenía en 2002 una esfera de madera, que en 2004 ha desaparecido.

Información completa: [Parroquia de la Inmaculada - SOT DE FERRER \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)