

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Dirección	Calle Esteban Loera 190, Oblatos 44380
Edificio	Parroquia de San Felipe de Jesús

Campanas desaparecidas

Nombre	Esquila (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)64 kg
Fundidor	
Año fundición	1968
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Esquila Santísima Virgen María (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	
Año fundición	1968
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
-------	--

Campanas actuales

Nombre	Campana de cuartos menor (A)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	JIMÉNEZ RIVERA, JUAN
Año fundición	1970ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de cuartos mayor (B)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	JIMÉNEZ RIVERA, JUAN
Año fundición	1970ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de horas (C)
--------	----------------------

Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	JIMÉNEZ RIVERA, JUAN
Año fundición	1970ca
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Esquila (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48 Borde 0 Altura del bronce 64 kg
Fundidor	
Año fundición	2019
Descripción	La esquila fue fundida originalmente en 1968 y refundida en 2019. Se encuentra algo desbalanceada, por lo que a veces se mueve con el viento.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	05-02-2024

Nombre	Campana Sagrado Corazón (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54 Borde 0 Altura del bronce 91 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1978
Descripción	

Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	05-02-2024

Nombre	Esquila Santísima Virgen María (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 0 Altura del bronce 131 kg
Fundidor	
Año fundición	2019
Descripción	Fundida originalmente en 1968, esta esquila fue refundida en 2019. Su contrapeso está desbalanceado con respecto a la campana, por lo que es más difícil de girar.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	05-02-2024

Nombre	Campana Cristo Rey (4)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 104 Borde 0 Altura del bronce 651 kg
Fundidor	TATAY, MANUEL
Año fundición	1945
Descripción	Es la campana más antigua de la parroquia y se utiliza para dar las llamadas ordinarias.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	05-02-2024

Nombre	Campana mayor, San Felipe de Jesús (5)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 144 Borde 0 Altura del bronce 1729 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1978
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	05-02-2024

Información completa: [Parroquia de San Felipe de Jesús - \(JALISCO\)](#)

PDF (07-09-2026)