

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	MORELOS
Municipio	AMACUZAC
Inmueble	Parroquia de San Francisco de Asís
Dirección	Francisco Javier Mina, Centro 62640
Coordenadas	18.5989890759383 -99.36961576680042
Descripción	
Campanas y esquilas	
Fotos	1
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	COATL - IZTLY
Fecha del registro	--

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana de cuartos (A) (desaparecida)				
	Campana de cuartos (B) (Desaparecida)				
	Campana de horas (C) (desaparecida)				

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido Parado
Fecha construcción	
Descripción	Reloj con tres campanas y posiblemente cuatro carátulas. Desaparecido en uno de los últimos sismos.

Información completa: [Parroquia de San Francisco de Asís - AMACUZAC \(MORELOS\)](#)