

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	MORELOS
Municipio	TETECALA
Inmueble	Palacio Municipal de Tetecala de la Reforma
Dirección	
Coordenadas	18.728972834730683 -99.39852565553377
Descripción	
Campanas y esquilas	
Fotos	0
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	
Fecha del registro	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana del reloj (A)	SETH THOMAS COMPANY	1923		

Relojes

Reloj mecánico (1)	Desaparecido
Autor del reloj	SETH THOMAS COMPANY
Fecha construcción	1923
Descripción	Thomas Americano (1923). Destruído 2008.

Información completa: [Palacio Municipal de Tetecala de la Reforma - TETECALA \(MORELOS\)](#)

PDF (24-05-2026)