

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	JALISCO
Municipio	ATOTONILCO EL ALTO
Inmueble	Parroquia de San Miguel Arcángel
Dirección	C. Garibi Rivera 19, Centro 47750
Coordenadas	20.550801099999999 -102.5080886
Descripción	
Campanas y esquilas	
Fotos	6
Toques actuales	
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha del registro	08-02-2025

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (refundida)			65	159
	Esquila San José Sánchez del Río (El Niño) (refundida)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN	1992	65	159
	Esquila Sagrada Familia (refundida)	FUNDICIÓN DE CAMPANAS LA SAGRADA FAMILIA (TIZAPÁN)	1975	78	275
	Campana mayor, Nuestra Señora de Guadalupe (refundida)		1937	160	2372

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
--------------	---------	----------	-----	----------	------

	<u>Campana de cuartos menor (A)</u>	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>	1905ca		
	<u>Campana de cuartos mayor (B)</u>	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>	1905ca		
	<u>Campana de horas (C)</u>	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>	1905ca		
	<u>Esquila San José Sánchez del Río (El Niño) (1)</u>		2020	65	159
	<u>Esquila Nuestra Señora de San Juan de los Lagos (2)</u>	<u>FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS</u>	2024	65	159
	<u>Esquila Sagrada Familia (3)</u>	<u>FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS</u>	2024	78	275
	<u>Esquila Patriarca San José (4)</u>		1938	98	545
	<u>Esquila Sagrado Corazón de Jesús o de difuntos (5)</u>		1937	104	651
	<u>Esquila San Miguel Arcángel (6)</u>	<u>FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN</u>	1975	105	670
	<u>Campana mayor Nuestra Señora de Guadalupe (7)</u>	<u>FUNDIDORA SAN JUAN DE LAURO ARTEAGA E HIJOS</u>	2024	160	2372

Relojes

<u>Reloj mecánico (1)</u>	Existente Parado Directo al eje con manivela u otro elemento
Autor del reloj	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>
Empresa de mantenimiento	<u>HAUSER, ZIVI Y COMPAÑÍA, "LA ESMERALDA"</u>
Fecha construcción	

Descripción	El reloj, junto con sus campanas, fueron fabricados por "La Esmeralda", de Hauser & Zivi, aunque actualmente se encuentra sin funcionar, debido a que le hacen falta piezas a la maquinaria.
--------------------	--

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel - ATOTONILCO EL ALTO \(JALISCO\)](#)

PDF (20-08-2026)