

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	HIDALGO
Municipio	CARDONAL
Inmueble	Santuario del Señor de Mapethé
Dirección	
Coordenadas	20.663184 -99.13959
Descripción	En 1964 se provocó un incendio por las veladoras colocadas en el altar del Retablo de las Animas, dañando hasta un 21 % del retablo. Esta edificación se convirtió desde los años 1980 en un ejemplo idóneo para un proyecto de formación e investigación, sobre la conservación y restauración, principalmente por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En 1986 la localidad solicitó al ENCRyM, un grupo de alumnos para la restauración de pintura de caballete; dicho grupo asistió en verano de 1987.? Se sugirió hacer también una solicitud para la restauración del órgano, en 1988 se empezó con un grupo de alumnos la restauración.? A partir de 1990 se tuvo la posibilidad de restaurar una de las campanas de la iglesia, dicho trabajo no se concluyó por falta de material; entre 1991 y 1992, se llevó a cabo la continuación con otras instituciones como la UNAM y la UAM.12? Trabajos de restauración sobre el cuadro de las Ánimas e realizaron durante las temporadas de julio de 1997, agosto de 1998 y agosto de 2000. En enero de 2001 fueron presentados los trabajos de restauración del órgano.? WIKIPEDIA (21-08-2020)
Campanas y esquilas	
Fotos	19
Toques actuales	
Conservación	
Protección	Monumento Histórico (M-13-046-04-00)
Propuestas	
Autores del registro	
Fecha del registro	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
	Campana restaurada		1820ca	38.5	33

Información completa: [Santuario del Señor de Mapethé - CARDONAL \(HIDALGO\)](#)

