


INVENTARIO DE CAMPANAS

Municipio:	Alatoz
Edificio:	Parroquia de San Juan Bautista

Nombre Campana:	
Apodo	Campana
Nº Campana	1
Referencia:	5

Foto:	
--------------	--

Situación:	A la sala de las campanas
Ubicación:	Al ventanal del Este

Fundidor:	Moises Diez, Palencia
Año de Fosa:	1922

Diámetro:	425 mm
Altura:	380 mm
Borde:	50 mm
Pes:	42 kg aproximadamente

Yugo:	Nuevo sustituyendo a uno antiguo
Mecanismos para Tocar:	(03) Electromazo (09) Motor de volteo por impulsos
Ansas:	4 asas, en cruz, típicas de campanas horarias
Badajo:	Nuevo, sujeción articulada

Epigrafía Hombro:	(4 decoraciones vegetales)
Epigrafía Tercio:	(2 cordones) / MOISES DIEZ PALENCIA AÑO 1922 HOC SIGNO VINCES / (2 cordones) / 2599
Epigrafía Medio:	(00) (Crucifijo)
Epigrafía Medio Pie:	(3 cordones)
Epigrafía Pie:	


Estado de conservación:	Restaurada en 2022 por Tradición en Relojes y campanas
Valoración:	Hay que incluirla en el inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede ser reemplazada por otra campana de distinta afinación
Instalación:	La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir el toque manual.
Notas:	Antiguamente estaba en el ventanal Oeste
Titularidad:	Parroquia de San Juan de Alatoz

	10 de septiembre de 2021
Data Ficha:	07 de septiembre de 2022
Autor Ficha:	Colla de Campaners de la Vall Blanca

INVENTARIO DE CAMPANAS

Municipio:	Alatoz
Edificio:	Parroquia de San Juan Bautista

Nombre Campana:	Maria Concepción
Apodo	Mediana
Nº Campana	2
Referencia:	6

Foto:	
--------------	--

Situación:	A la sala de las campanas
Ubicación:	Al ventanal del oeste

Fundidor:	Jaime Roses i Vicente Moreno
Año de Fosa:	1928

Diámetro:	435 mm
Altura:	370 mm
Borde:	50 mm
Pes:	45 kg aproximadamente

Yugo:	Trozo de madera y biga de hierro
Mecanismos para Tocar:	(03) Electromazo de Ecat (09) Motor de volteo por impulsos
Ansas:	3 ansas, no antropomórficas
Badajo:	Nuevo, sujeción articulada

Epigrafía Hombro:	
Epigrafía Tercio:	(cordón) / MARIA CONCEPCION SAR BARBARA JUANA AÑO 1928 / (cordón)
Epigrafía Medio:	(00) (Cruz con pedestal) (06) M. S. G.
Epigrafía Medio Pie:	(2 cordones)
Epigrafía Pie:	(cordón)

Estado de conservación:	Restaurada en 2022
Valoración:	Hay que incluirla en el inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede ser reemplazada por otra campana de distinta afinación
Instalación:	La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir el toque manual.
Notas:	Antiguamente estaba fija i en el ventanal este
Titularidad:	Parroquia de San Juan de Alatoz

	10 de septiembre de 2021
Data Ficha:	07 de septiembre de 2022
Autor Ficha:	Colla de Campaners de la Vall Blanca

INVENTARIO DE CAMPANAS

Municipio:	Alatoz
Edificio:	Parroquia de San Juan Bautista

Nombre Campana:	San Juan
Apodo	La Grande
Nº Campana	3
Referencia:	7

Foto:	
--------------	--

Situación:	A la entrada de la iglesia
Ubicación:	

Fundidor:	Juan de la Cuesta
Año de Fosa:	1763

Diámetro:	890 mm
Altura:	800 mm
Borde:	95 mm
Pes:	388 kg aproximadamente

Yugo:	De madera original, estilo de la zona
Mecanismos para Tocar:	Sin uso
Ansas:	8 ansas, no antropomórficas
Badajo:	Sin el

Epigrafía Hombro:	
Epigrafía Tercio:	(2 cordones) / S JUAN B[AUTISTA] N S DE LOS DOLORES AÑO 1763 / (2 cordones)
Epigrafía Medio	(2 cordones) (00) (Cruz con pedestal) (03) (cruz) / S BARBARA (06) SE HIZOS / ENDO CVRA / D JUAQVIN / MONTOYA / JUAN DE CAR / COLLO Y JUAN / DE LA CVESTA / ME HICIERON / (cruz de san Pedro) (09) (cruz) / S ANTONIO / DE PADUA / S PASQVAL BAILON
Epigrafía Medio Pie:	(3 cordones)
Epigrafía Pie:	

Estado de conservación:	Le falta un trozo en el pie a las (06) con grieta al borde.
Valoración:	Hay que incluirla en el inventario General de Bienes Muebles. En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede ser reemplazada por otra campana de distinta afinación
Instalación:	La instalación es original y debe ser conservada para proteger la sonoridad y otros valores culturales. Cualquier mecanización deberá conservar estas cualidades, reproducir los toques tradicionales y permitir el toque manual.
Notas	A sido bajada, del campanario, cortándole los ejes, i quitándole la ballesta.
Titularidad:	Parroquia de San Juan de Alatoz

	10 de septiembre de 2021
Data Ficha:	07 de septiembre de 2022
Autor Ficha:	Colla de Campaners de la Vall Blanca