



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	TUI
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Campá (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 Borde 8 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)264 kg
Fundidor	DA SILVA SANTOS, MIGUEL JOSE
Año fundición	1887
Descripción	La campana tiene una simple inscripción. En la parte superior dice únicamente el año: "1887" En el medio a la parte de afuera hay una cruz con pedestal, mientras que a la parte de adentro pone "S Y CATEDRAL DE TUY / REFUNDIDA POR / MIGUEL JOSE DA SILVA SANTOS" que debieron escribir "SANTA IGLESIA CATEDRAL..." No hay ninguna indicación relacionada con el nombre de la campana o su anterior dedicación.
Fotos	25
Toques	La campana tiene dos electromazos para el toque automático, aunque seguramente el más antiguo está fuera de uso. También tiene una cuerda al badajo para el toque manual. Está fijada para evitar toda oscilación.
Conservación, mantenimiento	La campana conserva dos electromazos: el antiguo, trifásico, desconectado y que no ha sido desmontado y uno nuevo monofásico de CLOCK-O-MATIC en uso. Reja exterior que impide el movimiento de la campana. Campana fijada a la reja para evitar que se mueva.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	Debe plantearse si la campana ha de tocar estática o en movimiento. En este caso habría que retranquear los soportes, es decir desplazarlos hacia el interior de la sala, incluso poniéndolos sobre soporte adosado a la piedra, para que pudiese voltear sin tocar con la reja. La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. Dado que el yugo es nuevo debe ser mantenido. La campana debe repicar. Sería conveniente que el mecanismo tirase del propio badajo, mediante una instalación electromecánica o hidráulica, que permitiese una gran velocidad de respuesta, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. En el caso de aceptar el volteo de la campana, tras el desplazamiento de los soportes hacia el interior, debe dotarse a la campana de un motor de impulsos y un electromazo, ubicados ambos al lado izquierdo, para posibilitar el toque manual. En este caso se debería dotar también el yugo con una palanca similar a las existentes en las otras campanas.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	11-09-2006

Ficha completa de la campana: [Campá \(4\) Catedral de Santa María - TUI](#)

PDF (05-09-2026)