

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	AGÜERO
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Salvador
<b>Dirección</b>	Calle la Fuente, 1 22808
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>La mayor, María (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 114   Borde 10   Altura del bronce 80   Peso aproximado (en kilos)858 kg
<b>Fundidor</b>	MATANZA FONTAGUD, JUAN DE LA (MERUELO)
<b>Año fundición</b>	1843
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una simple inscripción, que parece incompleta: "MARÍA ? BARBARA ? LA ROCA ? ORA PRONOBIS ANO DE I8A3 ? JVAN DE ? MATANZA MEFVNDÎO ? " Hay varios elementos interesantes en la campana, por ejemplo la puntuación de les íes, nada habitual en campanas, o el fundidor, ambulante y procedente de Cantabria, poco habitual.</p> <p>Tiene también una cruz con pedestal, desproporcionada, en la parte exterior.</p>
<b>Fotos</b>	86
<b>Toques</b>	Mazo externo por gravedad, para el toque del reloj. Repique desde la sala de campanas. Bando de la campana alternada con la otra mediana.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>En la restauración de 2023, realizada por RELOJES MONUMENTALES &amp; CAMPANAS 2001, se ha mantenido el yugo original en su integridad, sustituyendo sin embargo los tirantes de los que cuelga la campana, que se fijaban mediante cuñas invertidas (como se sigue haciendo en la campana (2)) por otros nuevos, fijados mediante tornillería métrica. Igualmente se han sustituido los ejes antiguos, las abrazaderas (ahora se pueden apretar) y los cojinetes de madera por rodamientos autocentrados. La madera original se ha tratado con lasur y los diferentes herrajes se han protegido mediante pinturas adecuadas. El motivo del cambio es la seguridad, necesaria para una campana que participa, junto a la otra mayor, en los bandeos festivos.</p> <p>Igualmente se ha cambiado la badajera, que estaba medio suelta, con peligro de desprendimiento inmediato por una nueva, fijada a una placa circular y a la campana mediante tornillería métrica.</p> <p>Fijada con un gancho metálico removible fijado al muro para evitar el balanceo durante el repique.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un inmueble protegido (BIC)
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	12-08-2023

Ficha completa de la campana: [La mayor, María \(4\) Parroquia de San Salvador - AGÜERO](#)