

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	COCENTAINA
Edifici	Parròquia del Salvador
Direcció	Plaça del Salvador, 1 03820
Localització	Sala de les Campanes
Nom	La Gran (4)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 103 Vora 10 Altura del bronze 83 Pes aproximat (en quilos)633 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1940
Descripció	La campana té en primer lloc aquesta inscripció: "? ? MILAGRO DE SAN ANTONIO DE PADUA ?". Aquesta uneix l'advocació de la Mare de Déu del Miracle (sant de la madrina) i la de Sant Antoni de Pàdua, sant franciscà de gran devoció popular. Al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Finalment té aquesta inscripció al mig peu: "? APADRINADA POR D. SALVADOR PEREZ OLCINA Y D ^{ña} . MILAGRO REIG PEREZ. COCENTAINA AÑO 1940." La primera part de la inscripció indica el nom dels padrins, la segona el del poble i la data de fosa. El fet de que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
Fotos	21
Tocs	Repica i volteja automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està dotada de truja de ferro Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en que es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual es deu renovar per un motor d'impuls i electromall monofàsic, que permeten el toc manual i imiten els tocs tradicionals.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	28-02-2017

Fitxa completa de la campana: [La Gran \(4\) Parròquia del Salvador - COCENTAINA](#)

PDF (24-07-2026)