

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BENEJUZAR
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Torre de las Campanas
<b>Nombre</b>	<b>Nuestra Señora del Rosario (3)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 88   Borde 9   Altura del bronce 72   Peso aproximado (en kilos)395 kg
<b>Fundidor</b>	ROSAS E HIJOS, LORENZO
<b>Año fundición</b>	1889
<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio una sencilla inscripción con la advocación a la que está dedicada y el año de fundición: "? NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO ? ? AÑO ? 1889".
<b>Fotos</b>	14
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático. Toca las horas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Conserva la rueda con la que se mecanizó con el motor de volteo continuo. Está dotada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Tiene badajo atado y reforzado con cable de seguridad.</p> <p>En la parte interior de la campana hay cuatro cruces, que coinciden con los punto cardinales. Estas tienen un color diferente al del resto del metal y seguramente corresponden a las cruces trazadas con los Óleos Sagrados durante la bendición de la campana.</p>
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. Dicha limpieza no debe eliminar las cruces de la consagración de la campana, por lo que se deben de tener en cuenta su conservación como testigo de su historia. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	20-04-2017

Ficha completa de la campana: [Nuestra Señora del Rosario \(3\) Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - BENEJUZAR](#)