

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	POZÁN DE VERO
Edificio	Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	Sala de las campanas
Nombre	María del Rosario (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde 12 Altura del bronce 82 Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	BALLESTEROS
Año fundición	1891
Descripción	La campana tiene en su parte superior con triángulos decorados. Seguidamente tiene la siguiente inscripción en español en el tercio: "MARIA DEL ROSARIO RUEGA POR NOS". Parte de la advocación está incisa, seguramente porque salió defectuosa de fundición. También en el tercio dispone de una guirnalda con querubines y colgaduras. Seguidamente lleva una cruz con pedestal en su parte central, una imagen de Santa Bárbara y la siguiente inscripción con el autor de la campana y el año de fundición: "BALLESTROS ME HIZO / AÑO 1891".
Fotos	10
Toques	Toques horarios. Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. Conserva la instalación tradicional con yugo de madera, posiblemente de los años 40 del siglo XX, y una pieza en piedra. Dispone de un badajo con caña de madera y está mecanizada con un electromazo monofásico. El estado de conservación, así como la red posterior que cierra por dentro el vano, impiden el movimiento de la campana.
Protección	Protección genérica por formar parte de un bien protegido.
Propuestas	La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. En caso de motorización se podría dotar con motor de bandeo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	23-05-2018

Ficha completa de la campana: [María del Rosario \(1\) Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora - POZÁN DE VERO](#)

