

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CHELVA
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Nuestra Señora de los Ángeles (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde 6 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1962
Descripción	La campana tiene tres asas y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos lleva una breve inscripción con la advocación a la cual está dedicada: "NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES". En el medio lleva una cruz y esta inscripción: "REFUNDIDA EN 1962 / SIENDO CURA ARCIPRESTE / D. AURELIO CORTES HERRERO". Seguidamente, aparece el monograma de María y estas inscripciones: "URSULINA / EN MEMORIA DE / RVDO. D. ALBERTO ROGER MARTINEZ / DE SUS HERMANOS Y SOBRINOS / D. JOSE FERRANDIS TAMARIT / DOÑA URSULINA ROGER MARTINEZ / Y D. ALBERTO JOSE". También en el medio tiene la marca de fábrica: "ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". En el medio pie dispone de otros dos grupos de dos cordones y otra inscripción, seguramente copiada de la antigua campana: "CHELVA 1939 AÑO DE LAVICTORIA A FULGURE ET TEMPESTATE LIBERA NOS". La parte en latín forma parte de las letanías de los santos y se traduce: "DEL RAYO Y LA TEMPESTAD LÍBRANOS SEÑOR". Además, en el pie tiene tres cordones.
Fotos	48
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está dotada con yugo de madera de perfil tradicional valenciano, fabricado al mismo tiempo que la campana y por la misma casa fundidora. Uno de los elementos más singulares que presenta es su ballesta que en el extremo superior tiene una barra perpendicular para enballestar la cuerda a cada vuelta, técnica de toque típica de la Diócesis de Segorbe a la cual pertenecía Chelva.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Interés Cultural).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	El yugo de madera debe de ser conservado y restaurado. Solo debería de ser sustituido si sus partes no aseguran la seguridad del conjunto. Es imprescindible conservar la ballesta.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; MICÓ AZNAR, Borja
Fecha	29-11-2025

Ficha completa de la campana: [Nuestra Señora de los Ángeles \(1\) Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - CHELVA](#)

