

|   |  |
|---|--|
| <b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b> | COMUNITAT VALENCIANA   |
| <b>Municipi</b>                                 | ALCOLEJA   |
| <b>Edifici</b>                                  | Parròquia de Sant Vicent Ferrer  |
| <b>Direcció</b>                                 |  |
| <b>Localització</b>                             | Sala de les campanes   |
| <b>Nom</b>                                      | <b>Santa Teresa (1)</b>  |
| <b>Mesures (cm)</b>                             | Diàmetre (en cm) 42   Vora 5   Altura del bronze 35   Pes aproximat (en quilos)43 kg   |
| <b>Fonedor</b>                                  | ROSES SANTOS, MANUEL   |
| <b>Any fosa</b>                                 | 1924   |
| <b>Descripció</b>                               | Té una sanefa al terç. Al mig presenta una custòdia i una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i la data de fosa: "? S. TERESA 1924?".   |
| <b>Fotos</b>                                    | 15   |
| <b>Tocs</b>                                     | Volteig automàtic.   |
| <b>Conservació, manteniment</b>                 | La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les campanes amb truja de ferro Manclús. Està mecanitzada amb motor de vol continu. El sistema de fixació del batall és rígid i sembla que és l'original de quan es va fondre la campana. El batall no té cable de seguretat.  |
| <b>Protecció</b>                                | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.   |
| <b>Propostes</b>                                | Vist l'estat en què es troba, proposem la restauració del conjunt. El bronze es deu baixar del campanar per netejar-lo per dins i per fora i la truja de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional local. La mecanització actual (motor de vol continu) es deu renovar per un motor d'impuls, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals. Cal reforçar el batall amb un cable de seguretat. |
| <b>Autors de la documentació</b>                | ALEPUZ CHELET, Joan  |
| <b>Data</b>                                     | 10-03-2017   |

Fitxa completa de la campana: [Santa Teresa \(1\) Parròquia de Sant Vicent Ferrer - ALCOLEJA](#)

PDF (22-05-2026)