

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ARGELITA
<b>Edificio</b>	Parroquia de Santa Ana
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Santa Cruz (4)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 90   Borde 6   Altura del bronce 70   Peso aproximado (en kilos)422 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1957
<b>Descripción</b>	La campana carece de asas, seguramente serradas en la mecanización de la segunda mitad del siglo XX. En el tercio tiene un grupo de tres cordones, otro de dos y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. Seguidamente tiene esta inscripción: "MATER DESERTORUM / ORA PRO NOBIS". Esta se traduce como: "MADRE DE LOS DESAMPARADOS RUEGA POR NOSOTROS". Por debajo hay otra incisa con los donantes: "OBSEQUIO DE D. JOSE JULIAN / Y DÑA. PRIMITIVA SALVADOR". Seguidamente, aparece el anagrama de María y otra inscripción: "DEDICADA A LA SANTA CRUZ". Debajo de esta tiene una cruz y las siguientes inscripciones: "SANTA CRUZ / RUEGA POR NOSOTROS / FUE REFUNDIDA EL DIA 3 DE MAYO DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1957 / A EXPENSAS DE LOS HIJOS DE ARGELITA". En el medio también lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". En el medio pie tiene tres cordones y otra inscripción: "SIENDO CURA D. JUAN TORTAJADA ANDREU". Por último, también en el medio pie tiene un cordón y una guirnalda.
<b>Fotos</b>	19
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Badajo moderno, campana equilibradísima, sónido regular. Está dotada con yugo de hierro Quintana y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	22-05-2022

Ficha completa de la campana: [Santa Cruz \(4\) Parroquia de Santa Ana - ARGELITA](#)

